

II Anno


269 Cod. Amm. ID582 Lavori di completamento della posa ostacoli sottomarini alla pesca a strascico e realizzazione di barriere artificiali nel Golfo di Mondello (PA).


Cod. Amm. ID495

270

Interventi di protezione civile sul patrimonio provinciale edilizio e stradale di interesse strategico in caso di emergenza nelle calamità naturali ai sensi dell'ordinanza sismica DPCM 21/10/03 (Dip. Naz.le della Protezione Civile).

271 Cod. Amm. ID562 Ristrutturazione case cantoniere dislocate nel territorio provinciale da utilizzare quale sede dei presidi operativi provinciali. (P.O.P.) antincendio.





II Anno

Cod. Amm. ID722

Miglioramento per efficiamento energetico e gestione energetica dell'ITG
"Rutelli"- Via F. Paruta, 7 - Palermo.

Progressivo 275
Cod. Amm. ID723

Miglioramento per efficiamento energetico e gestione energetica dell'TTI "E. Maiorana" - via Astorino, 56 - Palermo.

276 Cod. Amm. ID724 Miglioramento per efficiamento energetico e gestione energetica dell' ITC "Pio La Torre" via Nina Siciliana 22 - Palermo.

277 Cod. Amm. ID725 Miglioramento per efficiamento energetico e gestione energetica del Liceo Classico "Meli", via Aldisio, 20 - Palermo.

278 Cod. Amm. ID726 Miglioramento per efficiamento energetico e gestione energetica del Liceo Scientifico "Cannizzaro" - Palermo.

279 Cod. Amm. ID727 Miglioramento per efficiamento energetico e gestione energetica dell'ex Palazzo delle Ferrovie - Palermo.


280 Cod. Amm. ID728 Miglioramento per efficiamento energetico e gestione energetica di Villa San Cataldo - Bagheria (PA).


281 Cod. Amm. ID729 Miglioramento per efficiamento energetico e gestione energetica del Liceo Scientifico "Benedetto Croce" - Palermo.


282 Cod. Amm. ID730 Miglioramento per efficiamento energetico e gestione energetica dell'ITC "Duca degli Abruzzi" - Palermo.

Cod. Amm. ID731

Miglioramento per efficiamento energetico e gestione energetica del Centro Direzionale della Provincia Regionale - Palermo.










II Anno


Istituto Magistrale Finocchiano Apprile











Area Artigianale

291

Cod. Amm. ID346

Realizzazione impianto fotovoltaico da 1000 KWpicco da realizzare presso l'Area Artigianale di Misilmeri (Pa).

292

Cod. Amm. ID349

Progetto preliminare impianto F.V. produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini del risparmio energetico-conto energia D.M. 28/07/2005, sito Particella 397 Foglio 28 c/da Villafranca- Comune di Ciminna (PA).

I.P.S.A.

"L. FAILLA TEDALDI" -CASTELLANA SICULA-

\$\$00 rogo

INDICAZIONE PALO

POSIZIONAMENTO PALI FOTOVOLTAICI Progeto per l'installazione di un impianuo per produzione di un impianuo per per la produzione di un impianuo per produzione di un impianuo per planta COPERTURE l'illuminazione di puzzale della strutume per produzione di puzzale della strutume produzione di ampiano per planta COPERTURE mediante installazione di lampade a LED presso E LP.S.A. "L. Failla Tedaldi" sito in via Risorgimento a Castellana Sicula (PA).

Viale Risorgimento


X

S.S. 120

293

ID357

Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 Kwpicco per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'I.P.S.A." L. Failla Tedaldi" sito in via Risorgimento a Castellana Sicula (Pa).



Palazzetto dello Sport 294 Realizzazione impianto fotovoltaico da 200 KWpicco da realizzare presso il Palasport di Cefalù sito presso la S.S. 113 c/da Ogliastrillo Cefalù (Pa).

Cod. Amm. ID362

295

Cod. Amm. ID578

Progetto per l'illuminazione dei piazzali mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED, negli edifici scolastici: Liceo Classico "Umberto Iº" - Via F. Parlatore, 26 PA - Liceo Classico "G. Meli" Via Aldisio, 2 PA - ITI "E. Maiorana" Via Astorino, 56 PA - ITC "Duca degli Abruzzi" Via Fazio 1 Palermo.

ressivo 296

Cod. Amm. ID579

Progetto per l'illuminazione dei piazzali mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED, nelle strutture: TTG "M. Rutelli"
Via Paruta,27 PA; IPSIA "Ascione" Via Centuripe, 11 PA; Centro
Direzionale Provincia Via S. Lorenzo, 312/g PA; IPSIA "M. Corbino"
Partinico; Campo di Baseball e Softball- Piano dei Cardoni- Ustica; Centro

297

Cod. Amm. ID580

Progetto per l'illuminazione dei piazzali mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED, nelle strutture: Istituto Statale d'Arte, C.da Pisciotta - Cefalù ; ITCG "J. Del Duca" Via Pietragrossa; L.C. "Ugdulena" Via del Mazziere - Termini I.; L.S. "F.Tedaldi", C.da Rosario, Castelbuono; ITI V. Emanuele III, C.so Umberto 1°, Petralia Soprana; Foro

298 Cod. Amm. ID581 Realizzazione impianto fotovoltaico da 20 KWpicco presso la struttura sportiva polivalente c.da Serra nel comune di Caltavuturo (PA).

Progressivo 299
Cod. Amm. ID441

Realizzazione di un impianto per la produzione di bioetanolo.

Progressivo 300

Cod. Amm. ID442

Realizzazione di un impianto per la produzione di biodiesel.

301 Cod. Amm. ID719 Lavori edili di interfacciamento degli impianti solari termici con l'impiantistica esistente nell'ambito del progetto comune solarizzato. (Π° lotto n.28 interventi di un progetto preliminare gen,le di n. 45 interventi).


302 Cod. Amm. ID776 I.T.I. "A. Volta" di Palermo. Progetto per l'implementazione dell'efficientamento energetico e miglioramento degli standard dell'Istituto.

Progressivo	303	Mattatoio Caccamo (PA).
Cod. Amm.	ID427	

II Anno

Progressivo 305

Cod. Amm. ID190B



II Anno

307

Cod. Amm. ID716

Progetto per la riqualificazione e trasformazione in campus scolastico ad indirizzo turistico alberghiero del complesso sito in Palermo in via Ugo La Malfa, confiscato ai sensi della L. 575/65.


Progressivo 308

Cod. Amm. ID077

Lavori di M.S. per sistemazione ed adeguamento seminterrato del Liceo Scientifico di Lercara Friddi (PA).

309 Cod. Amm. ID304 I.P.A. Castellana (PA). Ristrutturazione ed adeguamento ex frantoio. Sistemazione esterna.

310 Cod. Amm. ID365 Lavori di M.S. per la sistemazione di infissi, prospetti e canalizzazione acque piovane dell'I.T.C. di Alia (PA).



II Anno

312 Cod. Amm. ID378B Liceo Classico "Meli". Lavori di m.s. copertura e miglioramento fruibilità. (Stralcio di un progetto generale di Euro 500.000,00 di cui I° stralcio di Euro 350.000,00 anno 2009)

313 Cod. Amm. ID381 Lavori di completamento del rifacimento dei prospetti ed infissi ed efficientamento energetico del Liceo Linguistico via Fattori a Palermo.

Progressivo 314

Cod. Amm. ID382

Lavori di risanamento ed adeguamento sistemazione esterna dell'I.P.S.S.A.R. di Balestrate (PA).

Progressivo 315

Cod. Amm. ID383

I.T.I. "Ettore Majorana". Lavori di m.s. degli spazi esterni e delle scale di sicurezza.

316 Cod. Amm. ID385 Interventi di insonorizzazione e miglioramento della funzionalità delle palestre annesse agli Istituti: L.C. Umberto I°, I.T.C. Crispi, I.T.I. Vittorio Emanuele III°, I.T.I. Pio La Torre.

317 Cod. Amm. ID389 I.T.T. "Marco Polo". Miglioramento della fruibilità e M.S. ascensori e integrazione opere abbattimento barriere architettoniche.

 Progressivo
 318

 Cod. Amm.
 ID393

 ID.T.C. "Pio La Torre". Ripristino prospetti esterni di tutti i corpi di fabbrica.

319 Cod. Amm. ID394 I.T.C. di Bisacquino (PA). Lavori di sistemazione copertura palestra, M.S. impianto antincendio.

320 Cod. Amm. ID395 I.T.C. "Crispi" di Palermo. Manutenzione Straordinaria per miglioramento efficienza e gestione energetica dell'immobile.

321 Cod. Amm. ID396 Istituto "Di Vincenti " Corleone (PA) (sede coordinata). Lavori di recinzione terreno sito nel retro dell'edificio scolastico.

Progressivo 322

Cod. Amm. ID398

Liceo classico "Scaduto" di Bagheria (PA). Infissi prospetto corpo principale.


323 Cod. Amm. ID399 IPSIA "Ascione". Revisione e ripristino copertura e prospetti, sistemazione e adeguamento palestra e spazi esterni ed efficientamento energetico.

Progressivo 324

Cod. Amm. ID400

I.T.C. di Marineo (PA). Lavori di M.S. coperture ed impianto citofonico.

325 Cod. Amm. ID402 Liceo di Ciminna (PA) (ex scuola elementare). Adeguamento struttura e sicurezza sistemazione.



Progressivo 327
Cod. Amm. ID483

Liceo scientifico "B. Croce" di Palermo - Trasformazione dell'atrio interno in palestra.

328

Cod. Amm. ID487

 $Istituto \ d'Arte \ di \ Monreale \ (PA) - Adeguamento \ alle norme \ di sicurezza, sistemazione coperture, prospetti e realizzazione \ di opere complementari. \\ (II^\circ \ lotto \ funzionale \ di \ un progetto \ preliminare \ generale).$

329 Cod. Amm. ID488 I.T.G. "P. Domina" di Polizzi Generosa (PA). Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed igienico sanitario.

330 Cod. Amm. ID490 I.T.I. - Petralia Soprana (PA) - Lavori di rifacimento degli infissi esterni e sistemazione tratti di recinzione ammalorati.

331 Cod. Amm. ID524 M.S. delle coperture della palestra e realizzazione di drenaggio nel L.C. "Ugdulena" di Termini Imerese (PA).

332 Cod. Amm. ID526

I.P.S.S.A.R. "P. Borsellino" Sede P.zza Bellissima Palermo - Lavori di M.S. per aggiornamento apprestamenti di sicurezza e per l'igiene e la rifunzionalizzazione delle aule speciali con efficientamento energetico.

333 Cod. Amm. ID528 M.S. edifici di proprietà adibiti a caserme dei C.C. ubicati nei comuni della Provincia (Pioppo, Lercara Friddi e altri).

334

Cod. Amm. ID530

M.S. del Liceo socio-pedagocico "Ugdulena" di Caccamo (PA) per rifacimento muri di recinzione ammalorati, sistemazione scarpate e regimazione acque piovane.

335

Cod. Amm. ID568

Progetto per completamento della sostituzione degli infissi per l'efficientamento energetico e ripristino funzionalità degli spazi esterni dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici "Luigi Einaudi" di Palermo.

336 Cod. Amm. ID571 Istituti scolastici di proprietà in città. Manutenzione degli impianti elettrici, antincendio e tecnologici.

337 Cod. Amm. ID572 Istituti scolastici di proprietà in provincia. Manutenzione degli impianti elettrici, antincendio e tecnologici.

 Progressivo
 338

 LP.S.S.A.R. "Borsellino" Palermo - Realizzazione palestra e campetti esterni.

 LP.S.S.A.R. "Borsellino" Palermo - Realizzazione palestra e campetti esterni.

339 Cod. Amm. ID585 Manutenzione coperture e messa in sicurezza prospetti e infissi di edifici scolastici in città.

340 Cod. Amm. ID586 Istituti scolastici di proprietà in provincia. Manutenzione copertura, prospetti ed apprestamenti di sicurezza vari degli istituti: I.T.C. "N. Palmeri" Ciminna - L.S. "N. Palmeri" Termini Imerese - L.S. "G. Salerno" Gangi - I.T.I. "Domina" Petralia Soprana e I.T.C.G. "J. Del Duca" Cefalù.

341 Cod. Amm. ID603 Liceo Classico "E. Basile" - Monreale. Lavori di sistemazione spazi esterni, riuso del campetto esterno e realizzazione di opere di definizione.

342 Cod. Amm. ID109 Restauro della chiesa di San Francesco e del convento dei Cappuccini nel comune di Corleone (PA).

Progressivo 343
Cod. Amm. ID405

Palermo- Lavori di M.S. del Loggiato San Bartolomeo.

 Progressivo
 344

 Misilmeri (PA) - Lavori di restauro della parrocchia di San Giovanni Battista.

 Lod. Amm.
 ID492


345 Cod. Amm. ID595

Riqualificazione e ripristino del sagrato e delle tre navate con relativo adeguamento degli impianti della chiesa del Santo Sepolcro a Bagheria (PA).

Cod. Amm. ID688

346

Restauro, manutenzione straordinaria e rifacimento degli impianti secondo le norme CEI della Chiesa di San Vito sita nel comune di Carini (PA).





ABORATO PLANIMETRICO Pag. n. 2 di 3					
Makinta	Feello 12	3028-3023	Tipo mappale n.	del	
SUBALTERNI	ASSEGNA			scala 1:	500
		- 1			
	-				
		11			
a water the same			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	- Andrews		302		
	\				
	/: ::	.::\			
122/1	-/::	/			
	/.	\			e de la constitución de la const
	/				
	4		\Diamond		Anthre
			W. 1955	(0 8 0°)	muco
				(ã.	(*(@
The state of the s				San	南门
, cer	The state of the s				1.
			,		The state of the s
			a de la companya de l		
	жени.	PHILIPPINAL PROPERTY OF THE PR	WARD-EXCHANGE AND THE STATE OF	DEPOSITOR AS A SANSON COLUMN	***************************************
		. (operatore.	IL TEC	SMICO .
				INV	ita
	SUBALTERNI P22 /1 restate	Subalterni Assegna	Subalterni Assegnati	SUBALTERNI ASSEGNATI SUBALTERNI ASSEGNATI L'operatore L'operatore	SUBALTERNI ASSEGNATI Scala 1:



Cod. Amm. **ID768**

Realizzazione di una piscina intercomunale da sorgere in frazione di Filaga presso il Comune di Prizzi (PA).





352 Cod. Amm. ID421 Lavori di copertura e adeguamento sistemazione esterna dell'immobile di Piano Battaglia (PA) a Cerasella.

353 Cod. Amm. ID423 Questura centrale di Palermo. Lavori di M. S. della copertura, infissi e interventi di miglioramento della fruibilità ed efficientamento energetico.

354 Cod. Amm. ID446 Palazzo delle Ferrovie di Palermo. Lavori di completamento dell'intervento di riadattamento a uffici provinciali con interventi di efficientamento energetico.

355 Cod. Amm. ID720 Progetto di adeguamento alle vigenti normative e razionalizzazione della destinazione degli ambienti di Palazzo Comitini e Belvedere (II° intervento: Palazzo Comitini).

356 Cod. Amm. ID721 Progetto di adeguamento alle vigenti normative degli ambienti di piano terra e riqualificazione dell'atrio interno di Palazzo Francavilla.



357


Cod. Amm. ID788

Realizzazione di una pista ciclabile lungo il perimetro dell'invaso Poma e recupero delle case Fellamonica.

Cod. Amm. ID794

358

Realizzazione di segnaletica stradale turistico-informativa nella Provincia di Palermo zona centrale PIT 8 (Lotto D).



II Anno