



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

DIREZIONE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI,
MANUTENZIONE EDILIZIA TURISTICO SPORTIVA E PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
NUOVA EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIALE, TURISTICO SPORTIVA
Via Roma 19 - 90133 PALERMO

Liceo "UGDULENA" - Via Circonvallazione CACCAMO
INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA
IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO
ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI,
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

PROGETTO ESECUTIVO
Perizia di Euro 37.000,00



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

DIREZIONE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI,
MANUTENZIONE EDILIZIA TURISTICO SPORTIVA E PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
NUOVA EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIALE, TURISTICO SPORTIVA

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 5 comma 3°
della Legge Regionale 12 luglio 2011 n° 12 e s.m.i.

Palermo, 7 APR. 2014

Rep. N° 00/14

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO


Ing. Giuseppe Giunchiglia

TAV. 10


RILIEVO FOTOGRAFICO

Il Progettista
Ing. Daniele Niosi


I Collaboratori alla Progettazione




Fornitura e Collocazione ringhiera e corrimano (in mezzeria) per la scala



Fornitura e Collocazione ringhiera e corrimano per lo scivolo




Verifica e tinteggiatura della struttura metallica della veranda prospiciente al P.T. a sostegno della copertura in materiale leggero




Verifica ed eventuale sostituzione degli elementi di controsoffitto non ben ancorati




Sistemazione del pianerottolo di ingresso e di alcuni gradini che si presentano distaccati dalla struttura




Sistemazione del pianerottolo di ingresso e di alcuni gradini che si presentano distaccati dalla struttura




Sistemazione del pianerottolo di ingresso e di alcuni gradini che si presentano distaccati dalla struttura




Sistemazione del pianerottolo di ingresso e di alcuni gradini che si presentano distaccati dalla struttura




Dismissione Targa in marmo
Istituto oggi denominato "Panzeca"




Dismissione Targa in marmo
Supporti ossidati e deteriorati



Eliminazione acque di scolo lungo il campetto esterno
con realizzazione di una canaletta (lato sinistro) di raccolta acque
da immettere nel tombino attiguo



Eliminazione acque di scolo lungo il campetto esterno
con realizzazione di una canaletta (lato sinistro) di raccolta acque
da immettere nel tombino attiguo



Eliminazione acque di scolo lungo il campetto esterno
con realizzazione di una canaletta (lato sinistro) di raccolta acque
da immettere nel tombino attiguo