



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA VIABILITA' - EDILIZIA - BENI CULTURALI

DIREZIONE VIABILITA'

S.P. n.1 "Di Montelepre": Borgo Nuovo - Montelepre - Partinico

Intervento di messa in sicurezza della S.P. 1 "Di Montelepre", tronco Borgo Nuovo - B° Torretta - Montelepre

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): D27H06000680005

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE N.	1		
	0	19/12/2013	98766

TITOLO ELABORATO

TAV. 8 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTI

(Ing. Girolamo Schiera)	(Dott. G.B. Costanzo)	
-------------------------	-----------------------	--

COLLABORATORI

(Geom. Sergio Alaimo)		
-----------------------	--	--

data **27 NOV. 2019** protocollo **094702**

VISTO: IL RUP
Ing. Francesco Trapani

VERIFICA:

Come da Verbale redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 n. **095472** del **29 NOV. 2019**

IL RUP
Ing. Francesco Trapani

VALIDAZIONE

095535

29 NOV. 2019



ELABORATO FOTOGRAFICO




Foto n. 1 - Sede stradale alla progr.va km.ca 1+000.




Foto n. 2 - Dissesti diffusi sede stradale alla progr.va km.ca 1+010 circa.




Foto n. 3 - Dissesti diffusi sede stradale alla progr.va km.ca 1+700 circa.



Foto n. 4 - Dissesti diffusi sede stradale alla progr.va km.ca 2+700 circa.



Foto n. 5 - Tratto sede stradale alla progr.va km.ca 3+100 circa (prevista rete protezione).




Foto n. 6 - Tratto sede stradale alla progr.va km.ca 3+390 circa




Foto n. 7 - Bivio Pizzo di Capra lato valle alla progr.va km.ca 3+735 circa.




Foto n. 8 - Tratto sede stradale alla progr.va km.ca 4+000 circa (sversamenti diffusi percolato).



Foto n. 9 - Bivio Pizzo di Capra lato monte alla progr.va km.ca 4+180 circa.




Foto n. 10 - Bivio Discarica R.S.U. di Bellolampo alla progr.va km.ca 4+500 circa.



Foto n 11 - Dissesti diffusi sede stradale alla progr.va km.ca 4+500 (ingresso discarica R.S.U. di Bellolampo).



Foto n. 12 - Bivio Bellolampo, innesto con la S.P. n. 3 bis di Torretta, alla progr.va km.ca 7+180 circa (Zona S.I.C.- Sistemazione bivio)




Foto n. 13 - Bivio Bellolampo, di innesto con la S.P. n. 3 bis di Torretta, alla progr.va km.ca 7+180 circa. (Zona S.I.C.- Sistemazione bivio)



Foto n. 14 - Bivio Bellolampo, di innesto con la S.P. n. 3 bis di Torretta, alla progr.va km.ca 7+180 circa. (Zona S.I.C.- Sistemazione bivio)



Foto n. 15 - - Bivio Bellolampo, di innesto con la S.P. n. 3 bis di Torretta, alla progr.va km.ca 7+180 circa. (Zona S.I.C.- Sistemazione bivio)



Foto n. 16 - Tratto sede stradale alla progr.va km.ca 7+180 circa (dissesti manto stradale).




Foto n. 17 - Bivio Sagana, innesto con la Interc. N. 7, alla progr.va km.ca 15+215 c. (sistemazione bivio).



Foto n. 18 - Bivio Sagana, innesto con la Interc. N. 7, alla progr.va km.ca 15+215 c. (sistemazione bivio).