



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Direzione Edilizia Scolastica, Sportiva, Turistica e per le Attività Produttive –
Sovrintendenza Beni Culturali

Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici. (Delibera CIPE n. 6/2012 del 14/04/2012 n. 88) Intervento n. 00612SIC254(da indicare sempre nella corrispondenza) Lavori finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali e manutenzione coperture nell'Istituto Magistrale "Pietro Domina" in via Volturmo nel Comune di Petralia Sottana (PA).
C.U.P.- D16E12000560001

PROGETTO DEFINITIVO

Perizia di € 164.000,00



A 07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Il Responsabile Unico Del Procedimento

Ing. Giuseppe Giunchiglia

I PROGETTISTI

Arch. Giuseppa Puleo

Ing. Silvana La Gattuta

I COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

Geom. Rosario Spanò

Arch. Antonia Trovato

Arch. Concetta Collura



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**Direzione Edilizia Scolastica, Sportiva, Turistica e per le Attività Produttive -
Sovrintendenza Beni Culturali**

**ISTITUTO MAGISTRALE "PIETRO DOMINA"
VIA VOLTURNO - PETRALIA SOTTANA (PA)**

Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e
alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi anche non strutturali

Importo finanziario €. 164.000,00 – CUP: D16E12000560001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




FOTO N° 1 – Il prospetto su Piazza Domina (restauro infissi del 2° e 3° livello)



FOTO N° 2 – Il prospetto laterale su Piazza Domina (messa in sicurezza e restauro di cornici e parte di prospetto ammalorato)



FOTO N° 3 – Il prospetto laterale su Piazza Domina (messa in sicurezza e restauro di cornici e parte di prospetto ammalorato)




FOTO N° 4 – Il prospetto interno sulla corte (restauro infissi del 2° e 3° livello - sez. A-A)



FOTO N° 5 – Il prospetto interno sulla corte (restauro infissi del 2° e 3° livello - sez. A-A)




FOTO N° 6 – Il prospetto interno sulla corte (restauro infissi del 2° e 3° livello - sez. B-B)



FOTO N° 7 – Il prospetto interno sulla corte (restauro infissi)



FOTO N° 8 – Gli infissi da restaurare



FOTO N° 9– Particolare del prospetto laterale su Piazza Domina da restaurare



FOTO N° 10 – Particolare del prospetto laterale su Piazza Domina da restaurare